



कालिका गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय



प.सं. २०८२।८३
च.नं. : ९८१

धैबुङ्ग, रसुवा
बागमती प्रदेश, नेपाल
२०७३


फोन नं. ०१०-५४२०९६

मिति :- २०८२।१२।०८

श्री यु आर. डि. इन्जिनियरिङ एण्ड सन्तोष जेभी विदुर-५, नुवाकोट ।

विषय : निर्माण सामग्रीहरु र निर्माण कार्यमा गुणस्तर कायम गर्ने सम्बन्धमा ।

उपरोक्त विषयमा यस कार्यलयबाट ठे.नं. KRM/NCB/WORKS/२०८२/०८३/०१ अन्तर्गत यस पालिकाको वडा नं. २ र ५ मा पर्ने कालिकाथान जिवजिवे नौकुण्ड सडक सुधार गर्ने काम लागि मिति २०८३।०९।२८ मा भएको संभौता वमोजिम निर्माण भइरहेकोमा कार्यालयबाट स्थलगत अनुगमन गर्दा ढुंगाको Edge सोलिङ्ग हुन पर्नेमा Flat सोलिङ्ग भएको, निर्माण स्थलमा M20 Grade Concrete को लागि Dump गरिएको गिटीको गुणस्तर एकिन गर्न नसकिएकोले गिटीको Construction Standard को लागि Gradation, Strength, Hardness, Toughness and Shape ensure का लागि उक्त गिटीहरु प्रयोगमा ल्याउनु पूर्व Sieve Analysis Test (Particle size Distribution of Aggregates) Loss Angeles Abrasion (Hardness), Aggregate Impact Value Test (Toughness), Aggregate Crushing Value Test, Shape Tests (Flakiness and Elongation Index) लगायतका Test Report को आधारमा मात्र निर्माण कार्यमा प्रयोग गर्न सकिने/नसकिने एकिन गर्न सम्बन्धित साइट इन्चार्जको सहभागितामा निर्माण स्थलमा Dump गरिएका गिटीको Sample को आधार गुणस्तर सम्बन्धि माथि उल्लेखित Report पेश पश्चात मात्र निर्माण कार्य अघि वढाउन हुन र स्थलगत अनुगमनको क्रममा औल्याइएको निर्माणमा देखिएका कमी कमजोरीहरु DOR को Specification अनुसार Quality Assurance गर्न समयमा नै सुधार गर्नु होला । अन्यथा गुणस्तरहिन कामको भुक्तानी गर्न कार्यालय वाध्य नहुने व्यहोरा समेत जानकारी गराइएको छ ।


Prakash Prasad

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
दि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत